

---

## Likwidacja wychodowej kamiennej w Klimontowie - zdjęcia i opis

Autor: Administrator  
23.02.2013.  
Zmieniony 23.02.2013.

Penetracja nieczynnego wyrobiska górniczego, mającego połączenie z powierzchnią &ndash; wychodowej do pokładu 349, znajdującego się w byłym obszarze górniczym zlikwidowanej kopalni KWK &bdquo;Porąbka-Klimontów&rdquo; w Sosnowcu.

Dostępne materiały proszę pobrać z poniższych dwóch linków:

- Sprawozdanie z przebiegu planowanej akcji przewietrzania i penetracji nieczynnych wyrobisk po zlikwidowanej KWK &bdquo;Porąbka-Klimontów&rdquo;, którą przeprowadzono w dniu 25.07.2011 roku.
- Zdjęcia z penetracji i dokumentacji wyrobisk po zlikwidowanej KWK &bdquo;Porąbka-Klimontów&rdquo; w dniu 25.06.2011 roku.

Umieszczono dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Czaickiego z firmy Geo-Pro-Serwis.